Resinas Guadalajara SA de CV
J. Gpe Montenegro No 1086
Col. Mexicaltzingo Guadalajara, Centro
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793
www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx

FICHA TECNICA

RESICROMO "A" Y "B"

DESCRIPCIÓN

El **Resicromo A y B** es un producto epoxi-amínico de dos componentes, 100% sólidos, que cura a temperatura ambiente proporcionando una película transparente y brillante.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PROPIEDAD	PARTE "A"	PARTE "B"	UNIDADES
Apariencia	Liquido transparente libre de grumos		
Viscosidad 25° (Brookfield)	5000 - 8500	1300 - 1800	cps
Color	40 max	20 max	Apha
Peso específico 25°C	1.15 – 1.17	0.94 – 0.98	
Relación de Mezcla Óptima	1 parte	1 parte	En Volumen
Tiempo de Gel 100 gr Sistema @ 25°C	30 – 40 Minutos		
Curado 100 gr Sistema @ 25°C	8 horas		

APLICACIONES

- Encapsulados de fotografías
- Encapsulados de póster
- Trabajos de decoración
- Recubrimientos de llaveros
- Recubrimientos de Placas
- Recubrimientos de Reconocimientos
- Recubrimientos de Joyería
- Manualidades
- Etc.

FORMA DE APLICACION

1) Preparar la superficie que se va a proteger, dejándola libre de grasas, polvo, aceite ó cualquier otro contaminante que pueda afectar el acabado de la película.
2) Medir por separado volúmenes iguales de Parte "A" y Parte "B".
3) Mezclar perfectamente hasta obtener una mezcla transparente.
4) Aplicar sobre la superficie que se va a recubrir ya sea con brocha, goteo ó con una cuña.

*Si tiene exceso de burbujas elimínelas por medio de nuestro producto **Quitaburbujas.**

Las informaciones contenidas en la presente ficha están basadas en nuestros conocimientos actuales y sobre el resultado de pruebas efectuadas en condiciones precisas. Es conveniente que cada usuario realice pruebas completas bajo su propia responsabilidad con vistas a determinar la eficacia, la adecuación y la seguridad de los productos para la aplicación deseada. Resinas Guadalajara rehúsa claramente toda garantía en relación a la compatibilidad de un producto con una aplicación cualquiera. Resinas Guadalajara rechaza expresamente toda responsabilidad en caso de daños o incidentes que podrían provocar la utilización de sus productos. Las condiciones de garantía están regidas por nuestras condiciones de ventas.

www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793

FICHA TECNICA

RESICROMO “A” Y “B”

ALMACENAMIENTO

El Resicromo A y B se debe almacenar en lugares frescos alejados del calor excesivo, fuentes de calor y humedad, en su recipiente original y tapado herméticamente. Cerrar por completo el envase después de cada uso. No exponga a flamas, fuentes de calor y al abrigo del sol. No almacene por tiempo prolongado debido a que por la naturaleza del producto este tiende a oxidarse con la luz, manifestándose un amarillamiento en el material.

PRESENTACION DE VENTA PARTE (A + B)

MENUDEO ½ KG
UNITARIO 1 KG
GALON 8 KG
LATA 40 KG



EQUIPO DE PROTECCION

- Guantes de hule o látex.
- Lentes de seguridad.
- Mascarilla contra vapores.
- Traje protector

SEGURIDAD

Precaución:

- Puede causar irritación severa de piel y ojos.
- Utilizar equipo adecuado para prevenir el contacto directo.
- Utilizar lentes de seguridad
- Evitar respirar los vapores
- Lavar con abundante agua cualquier zona del cuerpo que tenga contacto con el producto durante su manejo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto
Ojos: lavar el ojo inmediatamente con abundante agua
Piel: Lavar con abundante agua y jabón suave.
Inhalación: Mover al afectado a una zona abierta, suministrarle oxígeno si es necesario.
Ingesta: Sí el afectado está consciente, dar agua e inducir al vómito.
En cualquiera de los casos de ser necesario, recibir atención médica.

Resinas Guadalajara SA de CV
J. Gpe. Montenegro 1086
Guadalajara, Centro
(33)36141212 / 36140951
www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx